レコード番号	地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	担当課	回答等の要旨
1668	出作	2026/9/20	02道路・交通・建物	町道管理	二名神社から南に出た四差路（南東の角）にある鉄板横の舗装の痛みがあるので、修復してほしい。	まちづくり課	御指摘の箇所につきましては、５月20日に陥没箇所の補修を行った際に、アスファルト補修材を使用して舗装を復旧しております。 ポットホール（穴ぼこ）や小規模な陥没の補修は、経費節減のため町職員が直営で行っており、専門業者による施工と比べて仕上がりが劣る場合があります。御理解をお願いいたします。 なお、補修後の舗装の傷みが進んでいる場合には、改めて現地を確認し、必要な対応を検討してまいります。
1667	出作	2026/9/20	02道路・交通・建物	町道管理	町道に空いた穴の補修について、補修してもらっているが、すぐに傷んでくる。せっかく補修しているので長く持つようにできないものか。	まちづくり課	道路のポットホール（穴ぼこ）については、安全な通行を確保するため、町職員がアスファルト補修材を使用して簡易な補修を行っております。 これまでは補修材を足で踏み固めていましたが、現在は転圧機を導入し、これまで対応が難しかった箇所にも補修の範囲を広げております。 ただし、補修材が薄い箇所では剥がれやすいほか、補修箇所の周辺の舗装が劣化し、傷みが広がる場合もあります。 今後も、補修箇所ができるだけ長持ちするよう、補修の際には、周辺の舗装の状態を確認して不良箇所をできるだけ除去し、丁寧な締め固めに努めてまいります。また、再び傷みが生じた場合には、必要な補修を行ってまいります。
1666	出作	2026/9/20	04環境	コミュニティ広場	出作のコミュニティ広場の管理（草刈り）について、若い人が少なくなってきており難しくなってきている。	町民課	御意見ありがとうございます。 御指摘の状況につきまして、全国的に、少子高齢化や価値観の多様化などを背景に、地域活動の担い手不足が深刻化しており、町内においても持続的な地域活動が難しくなってきている状況で、町としても大きな課題として受け止めております。 このような状況を踏まえ、今後は、地域の主体性を尊重しながら町(行政)が伴走すること、若い世代が無理なく関わる仕組みを整えること、地域行事・組織を目的に応じて見直し、柔軟に作り変えることが必要であると考えており、検討を進めてまいります。併せて、ボランティア団体等との協働も視野に入れて検討を進めてまいります。
1665	出作	2026/9/20	04環境	二名保育所跡地	二名保育所跡地の雑草を刈って欲しい。	まちづくり課	二名保育所跡地につきましては、除草などの管理が行き届かず、地域の皆様に御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 10月７日及び８日に、草刈りを行いました。 今後は、適切な管理に努めてまいります。
1664	出作	2026/9/20	02道路・交通・建物	カーブミラー	カーブミラーの設置について、何回か要望しているが、交通量が少ないということで設置されていない。見通しも悪く危険なため設置して欲しい【昨年レコード番号1355と同じ箇所】	危機管理課	このたびは、当該箇所の通行に際して、御不安と御不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 御要望の箇所につきましては、今年度、区長要望としてカーブミラーの設置要望をいただき、当課と交通安全指導員が現地の状況を確認いたしました。交通量や周辺の道路状況に加え、三叉路交差点に隅切りが設けられていることなどを踏まえて設置の可否を検討した結果、今年度の設置は見送ることとなりました。 ただし、今回見送ったことをもって、今後も設置しないと決定したものではありません。来年度以降も、地区として設置が必要であると判断される場合は、改めて区長要望としてご提出いただきますようお願いいたします。 町といたしましても、地域の皆さまが安心して通行できる交通環境づくりは大切であると考えております。今後も地域の皆さまの声を丁寧に伺いながら、交通安全対策に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

レコード番号	地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	担当課	回答等の要旨
1663	出作	2026/9/20	04環境	ごみの収集	住居から遠いため、ごみステーションを近くに設置できないのか	町民課	御意見ありがとうございます。 松前町内のごみ集積場所は、「松前町ごみ集積場所の設置等に関する要綱」により、概ね10世帯以上の利用が予定され、かつ、収集車輌が通り抜けできる道路にごみ集積場所が面していることなどの条件があります。 新たに設置しようとするごみ集積場所の利用予定者で話合いをした上で、区長さんに御相談ください。