

北伊予小学校区 通学路危険マップ

桃色の道路が通学路を示し、
✕ が危険箇所を示す。

K1



(対策メニュー)
交差点の抜本的な改良を検討中。

K9

K5



(対策メニュー)
横断歩道の設置は、既存の横断歩道と接近しすぎるため設置は困難。
通学児童数の増減を見極め、再協議が必要。